



## Барокамера активной гиперемии (БАГ)

Барокамера предназначена для проведения лечебных сеансов вакуум-компрессорной терапии (активной гиперемии) методом пневмомассажа конечности пациента, помещенной в герметичную камеру за счет смены избыточного давления и разрежения воздуха в цилиндре барокамеры в автоматическом режиме. Макс. давление избыточное 20 кПа. Макс. разрежение 20 кПа.



**Назначение** – лечение периферических сосудистых нарушений (артериальных, венозных и лимфатических). При лечении методом активной гиперемии в барокамере проводятся сеансы вакуум-компрессорной терапии (ВКТ), восстанавливающие кровообращение сосудистых расстройств в конечностях. Алгоритм лечебного сеанса задается программой.

**Основа метода активной гиперемии** - циклическое чередование вакуумных и избыточных фаз давления

воздуха в замкнутом объеме по заданному алгоритму лечебного сеанса.

Информация о физиологических параметрах пациента и физических параметрах среды в барокамеры выводится на ЖК-дисплей.

**Основные показания к применению лечения активной гиперемией:**

- *Обструктивные* поражения артерий конечностей (облитерирующий атеросклероз, диабетические ангиопатии, склеродермия);
- *Функциональные* расстройства артерий конечностей (болезнь и синдром Рейно);
- *Расстройства* венозной и лимфатической циркуляции (стаз);
- *Нарушение* трофики тканей конечностей различной этиологии;
- *Посттравматические* состояния;
- *Профилактическое* и восстановительное лечение;
- *Другие* (в неврологической, ортопедической, ревматологической, косметической практике, в профессиональной и спортивной медицине).

**Противопоказания:** тромбофлебит.

Уважаемые пациенты! Консультацию по поводу проведения процедур на аппарате БАГ вы можете получить у сотрудников хирургического отделения. Процедуры проводятся на базе хирургического отделения СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86», ул. Киришская д.5 к.3, этаж 3, кабинет №322, 319, тел. 417-36-22.